CZ

Micro USB nabíječka Xtar SC2 2x/2A, 1x/3A

- Procesorem řízený třífázový proces nabíjení TC / CC / CV
- Vysoký nabíjecí proud- 3A,
- Reaktivační funkce hluboce vybitých buněk
- Ochrana: Zkrat, tepelná, opačná polarita
- Napájeno libovolnou micro USB nabíječkou (doporučeno S QC 3.0)
- Rozměry 105 x 53 x 27 mm, Hmotnost 58 g
- Ukončení nabíjení při napětí akumulátoru 4,20 V (+-0,05 V).

Vhodné pro typ akumulátorů:

3,6 / 3,7 v Li-ion články s jakoukoli kapacitou ve velikostech 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650.

Různé fáze procesu TC / CC / CV jsou:

- TC fáze: Buňky vybité pod 2,9V jsou „vzhůru“ k nižším proudům.
- CC fáze: Když je dosaženo 2,9V, je buňka zatížena konstantním proudem 0,5A.
- CV fáze: Když je článek již téměř nabitý, nabíječka se přepne na klesající proudové nabíjení, dokud na buňce nedosáhne napětí 4,2V. Po dosažení 4,2V je proces nabíjení dokončen - baterie je plně nabitá.

Varování

-Nikdy nenabíjejte bez dozoru! Nebezpečné dětem, hrozí úraz, smrt.
-Nenabíjejte li-ion články, které prošly stavem přílišného vybití (pod 2V).
-Nevkládejte akumulátory do nabíječky obráceně (opačně polaritou).
-Při použití nabíječky dbejte na zásady bezpečnosti.
-Doporučujeme používat kvalitní chráněné li-ion akumulátory.
-Není určena pro nabíjení $LiFePO_4$ akumulátorů.
Po ukončení životnosti produkt zlikvidujte u nás nebo v elektro odpadu.

CZ

Micro USB nabíječka Xtar SC2 2x/2A, 1x/3A

- Procesorem řízený třífázový proces nabíjení TC / CC / CV
- Vysoký nabíjecí proud- 3A,
- Reaktivační funkce hluboce vybitých buněk
- Ochrana: Zkrat, tepelná, opačná polarita
- Napájeno libovolnou micro USB nabíječkou (doporučeno S QC 3.0)
- Rozměry 105 x 53 x 27 mm, Hmotnost 58 g
- Ukončení nabíjení při napětí akumulátoru 4,20 V (+-0,05 V).

Vhodné pro typ akumulátorů:

3,6 / 3,7 v Li-ion články s jakoukoli kapacitou ve velikostech 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650.

Různé fáze procesu TC / CC / CV jsou:

- TC fáze: Buňky vybité pod 2,9V jsou „vzhůru“ k nižším proudům.
- CC fáze: Když je dosaženo 2,9V, je buňka zatížena konstantním proudem 0,5A.
- CV fáze: Když je článek již téměř nabitý, nabíječka se přepne na klesající proudové nabíjení, dokud na buňce nedosáhne napětí 4,2V. Po dosažení 4,2V je proces nabíjení dokončen - baterie je plně nabitá.

Varování

-Nikdy nenabíjejte bez dozoru! Nebezpečné dětem, hrozí úraz, smrt.
-Nenabíjejte li-ion články, které prošly stavem přílišného vybití (pod 2V).
-Nevkládejte akumulátory do nabíječky obráceně (opačně polaritou).
-Při použití nabíječky dbejte na zásady bezpečnosti.
-Doporučujeme používat kvalitní chráněné li-ion akumulátory.
-Není určena pro nabíjení $LiFePO_4$ akumulátorů.
Po ukončení životnosti produkt zlikvidujte u nás nebo v elektro odpadu.